

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в ходе проверки безопасности сооружений стадиона ФГУП «Юг Спорт» в Хостинском районе Сочи обнаружило повреждения и сколы на несущих конструкциях восточной и западной трибун. Кроме того, коллекторы оказались затоплены водой.

Ростехнадзор также зафиксировал нарушение защитного слоя бетона: оголенные арматурные стержни и арматурная сетка. На момент проверки на стадионе отсутствовала проектная и исполнительная документация.

По итогам внеплановой проверки принято решение провести комплексное обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций трибун стадиона. Для этого специализированная организация должна сначала определить объем и стоимость строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить перед обследованием.

Дальнейшее решение о ликвидации или консервации наиболее поврежденных четвертого и пятого сектора западной трибуны, а также коллекторов будет принято только после проведения строительных работ, сообщает РИА Новости.

Центральный стадион Сочи им. Славы Метревели был построен в 1964 году. На нем тренируются сборные команды страны. На стадионе планируется обновить покрытие, реконструировать трибуны и световое табло, создать запасное поле и крытые сооружения, где смогут тренироваться спортсмены всех олимпийских видов спорта.